

介绍一种简单可靠的膜片架

华中工学院激光科研组

随着激光技术的发展，对激光器件提出了愈来愈高的要求。在中小型功率固体激光器里，经常碰到谐振腔反射膜片的调整和稳定问题。

激光器谐振腔由全反射和部分反射两个膜片（介质膜片、金属膜片或玻璃片组等）组成。两膜片如果是平面镜，则应保持严格的平行（经验表明，中小型功率激光器，膜片平行度允差在 $10''$ 以内）。如果是球面镜，则其曲率半径应调整在弧秒之内。这种严格的位置要求，是通过各种各样的机械方法（膜片架）来保证的。

设计膜片架，应该符合多快好省的原则，即要求稳定可靠，调整方便，结构简单，制造方便。

近年来，我们在研制中小型固体激光器过程中，使用了几种不同结构的膜片架，发现存在各自不同的问题，最主要的是稳定性不好。由于受到机械振动、结构应力、温差、激光束的冲击等因素的影响，膜片位置经常发生微小变动，影响激光效率，有时甚至不能工作。例如在激光微型加工（打孔、焊接、划硅片等）时，如果光斑中心点发生漂移，则严重影响加工质量。因此，每次工作之前都得重新检查、调整谐振腔膜片的位置，给工作带来很多麻烦。

后来，我们参考有关资料，设计了一种“镜筒板弹簧式”膜片架，结构简单，制造方便；使用时，调整方便。经较长时间的考验，稳定性较好。现将几种结构的膜片架作一些比较，更可见镜筒板弹簧式膜片架的优点。

一、螺旋三顶三拉式

这是较古老的办法。图1中膜片托板3靠螺钉4（三个均布）和螺钉1（三个均布，与4的




图1 螺旋三顶三拉式膜片架

1—调整螺钉；2—支架；3—膜片托板；4—螺钉（顶）；5—膜片；6—橡皮垫圈；7—压圈

位置错开)分别“顶”和“拉”在支架 2 上,调整这六个螺钉,可以实现膜片角度的调整。

该结构简单,加工方便,但是有如下严重缺点:

1. 靠摩擦力确定膜片的位置,从原理上讲是不稳定的,使用效果也确实不稳定;
2. 实现膜片 x 、 y 两方向的角度调整,需要调整六个螺钉,因此极不方便;
3. 由于膜片托板 3 在调整中发生轴向移动,因而谐振腔长度不易保证恒定不变;
4. 膜片中心变动,如图 2 所示。

由于上述弱点,这种膜片架已很少采用了。

示意图 2 表示三顶三拉式膜片架的极端位置。可以看出,由于膜片 3 的偏转角度较大,引起谐振腔长和膜片中心位置的变化,而且螺钉 1 与支架 2 接触不好,位置不稳定。为此,此处最好要加球面垫圈。




图 2 调整膜片时引起谐振腔长和中心的变动

二、半球转动式膜片架

图 3 中,膜片 3(图示为玻璃片组)通过压圈 4 固定在托板 2 上,托板 2 前端加工成半球形,可以在支架 1 的 90° 锥孔中转动。调节四个螺钉 6,可以实现膜片的 x 、 y 方向的角度调整。

这种结构的膜片架在尺寸不大和加工精度高(特别是半球面— 90° 锥孔的配合平滑可靠性的情况下,稳定性比三顶三拉式大为改善,调整也较方便。

但因调整后装配应力较大,螺钉存在间隙,稳定性还不是很好,一、两天(有时更短)后又需重新检查调整;而且对应松紧两对螺钉,调整还不理想。如改成三螺钉均布,调整 x 、 y 方向互相干扰。最大的缺点是加工精度要求较高。

如果支架 1 的 90° 锥孔加工成凹球面,与托板 2 成面接触,稳定性要好一些。另外,垫圈 5 与托板也要加工成球面接触。




图 3 半球转动式膜片架

1—支架; 2—托板; 3—玻璃片组;
4—压圈; 5—垫圈; 6—螺钉;

三、螺旋弹簧转动式

这是最常见的一种结构(图 4)。镜筒 1 通过锥顶尖螺钉 16 固定在支架 17 上,调节螺钉 5,通过弹簧 13 弹簧帽 14,可以使镜筒绕锥顶尖 16 的轴线转动,从而实现膜片 3 的 y 方向(竖直)的角度调整。转盘 6 可绕转轴 11 转动,在底座上固定着同件 5、12、13 一样的调整机构 15 等,调节螺钉 15,转盘转动,实现膜片 3 的 x 方向(水平)的角度调整(图 4 的俯视图中拆掉零件 5)。因此只要转动两个螺钉 5 和 15,就可调整膜片角度。这种膜片架外形美观,调节平滑方便。如果各配合处(如螺钉、转轴、弹簧帽,特别是锥顶尖螺钉的配合)精度较高,弹簧弹力选择得当,装配合理,这种膜片架的稳定性也还好。

但是事物都是一分为二的，这种结构比较复杂，零件较多，因此除加工困难外，结构本身存在的间隙较多，即造成不稳定的因素多。它不耐振动和冲击，特别是在野外运动和振动的场合，不太适用。




图4 螺旋弹簧转动式膜片架

1—镜筒；2—垫圈；3—膜片；4—压圈；5—螺钉；6—转盘；7—底座；8—弹簧；9—托盘；10—钢珠；
11—转轴；12—螺钉；13—弹簧；14—弹簧帽；15—螺钉；16—锥顶尖螺钉；17—支架

四、镜筒板弹簧式

原来我们采用以上几种膜片架，总觉得稳定性不好，在我们焊接实验中，满足不了要求。后来我们参照有关资料，设计了如图5所示的膜片架，性能大为改善。

这种膜片架的关键零件是镜筒1，用弹性较好的材料（如磷青铜、弹簧钢），镜筒中央部分开了两对宽2~3毫米的槽，这两对槽开的方向互相垂直，从而把镜筒分成“板弹簧”的形式。旋紧或放松调整螺钉7，通过镜筒端部的两个“耳朵”K，使膜片绕A处作上下(y方向)转动，绕B处作前后(x方向)转动，从而完成角度的调节。

镜筒靠自身的弹性变形而实现膜片的角度调节，影响膜片位置变动的外界因素很少（没有相对转动部分），因此很稳定，耐冲击，能承受一定的机械振动。调整好后，用较大的力敲击膜片架，膜片反射象位置不发生变动，如果温差不大，一周之内或更长时间内不调整，不影响激光




图 5 镜筒板弹簧式膜片架

1—镜筒；2—垫圈；3—膜片；4—压圈；5—弹簧；6—橡皮垫圈；7—调整螺钉；
8—压紧螺帽；9—螺钉；10—垫圈；11—支架

效率。

该结构只用两个滚花螺钉就可实现角度调节。 x 、 y 方向互不干扰，故调整方便。用普通比较测角仪调整一台激光器，一个人即可完成。

这种膜片架并不复杂，零件不多、加工方便，镜筒的零件如图 6 所示。两对槽子在加工条件差（无铣床）的地方，先划好线，用锯子锯开，稍加修饰一下就行。两个“耳朵” K 另外加工好焊上去，或在镜筒上保留一以 R 为半径的整个圆盘也行。

橡皮垫圈 6、压缩弹簧 5 是为了帮助消除调整螺钉 7 的轴向间隙，以便耐冲击和抗振，而且增加镜筒板弹簧的弹性以防塑性变形。螺钉 7 采用 $M5 \times 0.5$ ，配合精度越高越好。垫圈 2 用橡皮或细毛毡制成，对于防震不可缺少。

经我们使用，觉得这种膜片架比前几种都要好，基本解决了谐振腔膜片位置的稳定问题。开始我们采用黄铜和 45# 钢（未淬火）做镜筒，两槽连接处（ A 、 B ）发生塑性变形，当松开螺钉时，膜片还达不到需要的位置，只要人为地将下槽 L 板动一下，使其变形，再行压缩调整螺钉，




图 6 镜筒




图 7 镜筒外观视图

就可调到需要的角度。

图6为镜筒的剖面图，图7为镜筒另一方面的外观视图。由此可以清楚地看出两对弹簧槽的形状，明了这种微小角度调整的原理。

五、改进结构之一

图5所示机构螺钉对镜筒的施力为压，图8为一种改进的结构。螺钉8对镜筒耳朵施力改为顶。螺钉8的端部——钢珠，与镜筒4成点接触。螺钉对应面装一压缩弹簧2，增加镜筒弹性，减小A处塑形变形。支架与螺钉配合尺寸较长，减小了轴向间隙。镜筒装在法兰盘12内，槽未露在外面，对于防尘、美观都有好处。




图8 改进结构之一

1—底座；2—弹簧；3—螺塞；4—镜筒；5—压圈；6—膜片；7—垫圈；8—钢珠；
9—调整螺钉；10—压紧螺帽；11—垫圈

六、改进结构之二

这是我们为激光焊接机上设计的膜片架（图9），也是采用顶的方式。考虑到提高生产效率（可靠性、稳定性）和减少工人师傅劳动强度（减少调整次数），作了如下改进措施：1. 镜筒用50Mn钢，两槽连接处（A、B）淬火后硬度为RC 40~50，增强弹性，防止塑性变形；2. 改用尼龙螺母15与调整螺杆17配合，提高配合精度，减小轴向螺纹间隙，从而使膜片位置更加稳定；3. 调整螺杆上附加螺旋测微鼓轮19，使调整方便，而且在拆换膜片时，从鼓轮刻度上可知道其大致角度范围。

该结构中，调整螺杆 M6×0.5，轴向移动量 0~2 毫米，膜片角度调整范围 0~3°48'。鼓轮

分成 50 格, 转动一格, 膜片反射象移动约 66"。如果想获得膜片角度调动更微小的量, 此处设计成差动螺旋机构更为理想, 不过制造就更麻烦。




图 9 改进结构之二

1—支架; 2—镜筒; 3—压圈; 4—膜片; 5—垫圈; 6—螺帽; 7—垫圈; 8—螺钉;
9、10—垫圈; 11—底板; 12—螺帽; 13—压圈; 14—套筒; 15—尼龙螺母; 16—螺
钉; 17—调整螺杆; 18—销; 19—读数鼓轮

七、改进结构之三

如果将镜筒弹簧槽倾斜一角度, 如图 10 (右) 所示, 使连接处 (A、B) 处在同一平面 O-O' 上, 从而使膜片也在平面 O-O' 上, 如图 10 (左) 所示, 在这种结构中, 不管如何调整膜片角度, 膜片中心始终在谐振腔轴线上, 这对于谐振腔的稳定很有好处, 而且对调整灵敏度和精确度更有提高。




图 10 改进结构之三

1—膜片镜筒; 2—弹簧筒; 3—膜片; 4—垫圈; 5—压圈; 6—支架; 7—螺帽; 8—调整螺杆