中国漓光

第10卷 第11期

碳素钢激光淬火组织性能的研究

蒲万林 彭爱平 缪辉华*

(华中工学院)

提要:对六种碳素钢的激光淬火组织性能进行了研究。提出能达到的硬度值, 分析了组织变化规律及异常现象。

Study on structure and property of laser hardening of carbon steels

Pu Wanlin, Pen Aiping, Miao Huihua

(Huazhong Institute of Technology)

Abstract: In this article the structures and properties have been studied on six crabon steels in laser hardening. The rule for structural changes and unusual phenomena occuring in laser hardening have been analysed.

一、前 言

虽然激光热处理已有十几年历史,有的 国家已将其用于处理汽车零件、远洋万吨级 轮船上的汽缸和常规热处理不能处理的内孔 壁等,但从理论上研究还很不够。本文拟通过 对六种碳素钢的试验研究,着重探讨在激光 加热条件下的组织变化规律,分析组织变化 的异常现象。

二、试验结果与讨论

我们对 10 钢、20 钢、35 钢、45 钢、60 T2 钢和 T8A 等六种钢进行激光淬火试验,各 种材料在适当的规范参数下获得的淬火区尺 寸和硬度值列于表 1。

1. 激光淬火区的金相组织

钢号	淬火区宽度 (毫米)	淬火区深度 (毫米)	高台阶硬度 Hm	低台阶硬度 日m
10	1.5~1.7	0.2~0.4	450	300~350
20	1.5~2.0	0.2~0.4	550	350~450
35	1.5~1.7	0.18~0.28	850	500~700
45	1.6~2.1	0.25~0.48	900	500~700
60T2	1.6~2.5	0.2~0 5	1000	无低台阶
T8A	1.5~2.3	0.2~0.42	1100	无低台阶

表1 淬火区尺寸及硬度值

图 1 为 45 钢的基体组织照片,图 2 为 45 钢激光淬火组织的金相照片。由于激光 的加热速度极高,可达 10³~10⁴°C/秒;相变 温度以上停留的时间极短,只有 10⁻⁹~10⁻¹ 秒数量级,因而奥氏体化程度是很不一致的。

收稿日期: 1982年9月15日。

*参加本试验研究的还有奚素碧、曹世英和谢群集词 志。



.760.

6D •

对于加热过程中处于 A₆₈ 以上的区域,虽然 停留的时间很短,但由于温度高,过热度大, 并且在后续的冷却过程中,位于 A₆₈ 以上的 区域还可以继续奥氏体均匀化,因而奥氏体 的成分比较均匀,可得到比较均匀的马氏体, 本文称为完全淬火区,如图 2(*a*)所示。图 2(*a*) 左图为光镜照片,右图为电镜照片。从电镜 照片可以看出,马氏体的形态是很细小的,由 此可知处于 A₆₈ 以上区域的 奥氏体 晶 粒尚 来不及长大,也是很细小的。

从图 2(b)可以看出,对于处于 A_{o1}~A_{o8} 温度的组织,基本上保留了原珠光体和先共 析铁素体的晶粒形态。比较图 1 和图 2 可以 看出,铁素体块已缩小了。在加热过程中,原 为珠光体的转变成为奥氏体,铁素体只是部 分地转变为奥氏体。在冷却过程中,奥氏体 转变为马氏体,而未发生相变的铁素体,其硬 度未发生变化。经过腐蚀的试片在电镜下观 察,铁素体块明显地从镜面陷下,马氏体呈岛 状分布,我们称为不完全淬火区。

不完全淬火区内,尽管基本上保留了原 组织的形态,似乎经过淬火热循环后,组织未 细化,其实不然,从图 2(b)电镜照片可知,一颗 颗原珠光体晶域经激光淬火后,晶域内不存 在粗大的贯穿式针状马氏体,而是由极为细 小的马氏体所组成。完全淬火区与不完全淬 火区内的马氏体极为细小,这正是激光淬火 韧而不脆,较常规热处理硬度高的原因之一。

在图 2(b) 的光镜照片上还看到一个有 趣的现象。一个珠光体晶域处于基体和不完 全淬火区的交界处,处于不完全淬火区的一 半呈暗白色,而另一半则和基体中珠光体的 颜色一样,两者的显微硬度有明显差别。前 者具有高碳马氏体的硬度,表明淬火了,后者 硬度不高,表明没有淬上火。这也说明激光 淬火的热循环是很快的。

从图 2(c)复膜电镜照片清楚地看出,珠 光体奥氏体化过程的第三、四阶段进行不充 分,有相当数量的残余渗碳体没有溶入奥氏 体。奥氏体中碳的扩散不均匀,故冷却后仍 呈现出珠光体层片状的痕迹。

图 2(d) 为完全淬火区与不完全淬火区 交界处的电镜照片,可以看出在完全淬火区 一侧,马氏体比较均匀,在不完全淬火区一 侧,其均匀程度降低,并夹有先共析铁素体 块。

对于含碳量接近共析成分的 60 T2 和 T8A 钢来说,由于 A₀₁~A₀₃ 或 A₀₁~A_{0m}之 间的温度区间很小,所以不完全淬火区很窄, 完全奥氏体化的终了温度较低,且原始组织 基本上由珠光体组成,碳均匀化需要扩散的 距离大为减少,因而奥氏体成分均匀化的程 度比亚共析钢充分,能得到极为细小的均匀 的马氏体。图 3 为 60 T2 钢淬火组织的电镜 照片,其中图 3(b) 为 60 T2 钢淬火区与基体 交界处的组织,右边部分为尚未转变的珠光 体,左边为已经过淬火的马氏体,但还可以明 显地看到珠光体层片状的痕迹。图 4 为 T8A 钢的淬火组织照片,从图 4(b)的电镜照片可



3000× (a) 完全淬火区



3000× (b) 淬火区与基体交界处附近 图 3 60 T2 钢的淬火组织

. 761 .



图 4 T8A 钢的淬火组织

以看到,除了均匀细小的马氏体以外,还存在 少量未溶解的碳化物(照片中的小白块)。

总之,碳素钢激光淬火时的组织变化存 在一定的规律性。亚共析钢位于 A_{cs} 以上区 域的奥氏体均匀化较好, A_{cs} 附近奥 氏体 成 分均匀化不够; 而处于 A_{c1}~A_{c3} 区域内的基 本上只有珠光体转变为奥氏体,且奥氏体化 极不充分,仍保留有原珠光体层片状的痕迹。 共析钢奥氏体均匀化比较充分,但也会出现 未溶解的碳化物。

2. 激光淬火硬度曲线的"双台阶"

由表1的试验结果可知,凡含碳量在 0.45~0.50%以下的低、中碳钢,激光淬火 以后沿深度方向的硬度曲线都出现"双台 阶",即高台阶和低台阶;而高碳钢的硬度曲 线则不出现有这样的"低台阶"。

亚共析钢的硬度曲线出现"双台阶",与 它们在激光加热和冷却过程中的组织变化密 切相关。加热时若温度低于 Act,则组织不发 生变化,冷却后的硬度为基体珠光体加铁素



图 5 碳素钢激光淬火硬度曲线示意图

体的平均硬度,对应于曲线上的 a 点。当加 热稍高于 An 点时, 珠光体全部转变为奥氏 体,冷却后的组织为马氏体加铁素体,硬度突 然升高,硬度曲线上出现了"低台阶",其硬度 值是马氏体与铁素体的平均硬度值, 对应于 曲线上的 bb'段。在 An-An-An-温度区间对 应于曲线上b'c 段的硬度值,是 Ac1~Ac3 温 度区间铁素体与马氏体的平均硬度值。随着 温度升高. 铁素体逐渐转变为奥氏体的量增 多,则冷却后马氏体的量增多,平均硬度也升 高。当温度超过 Aca 时,全部转变为奥氏体, 冷却后得到全为马氏体的组织,因而在曲线 上出现了从c点开始的"高台阶"。我们曾经 分别测定过低台阶区内的马氏体和铁素体的 显微硬度,发现马氏体的硬度相当于高碳马 氏体的硬度, 而铁素体的硬度与基体中的相 当,这就说明"双台阶"的出现是组织变化的 必然结果。

亚共析钢硬度曲线的低台阶长度,随着 钢中含碳量的增加而变窄,这是因为愈接近 共析成分,其 A_{c1}~A_{c3} 的温度区间愈小。

对于过共析钢,没有进行试验,推测沿深度方向的硬度分布也应为单合阶,因为处于 Ac1~Acm的温度区间,其组织转变为奥氏体加未溶碳化物,冷却后为马氏体加碳化物。可

. 762 .

能还有残余奥氏体,但由于马氏体和碳化物 的硬度都很高,与表层的完全淬火区没有大 的差别,所以不会出现"双台阶"。

3. 晶粒度对激光淬火组织的影响

在试验中对两种晶粒度不同的20钢进 行了激光淬火处理,它们的原始晶粒度分别 为5级和8级,处理后的淬火深度基本相同, 可是淬火后组织和性能的差别很大。

图 6 为 8 级晶粒度的 20 钢激光淬火后 所得到的组织,完全淬火区为马氏体,不完全 淬火区为马氏体加铁素体,属于激光淬火的 正常状态。



500 ×



(a) 完全淬火区



(b) 不完全淬火区 图 6 20 钢(晶粒度 8 级)淬火组织



(b) 图(a)方框中的放大





图7为5级晶粒度的20钢淬火后的组 织,由于晶粒粗大,在激光的急冷急热条件 下,不可能实现奥氏体的均匀化,原珠光体的 区域容易转变成奥氏体,但因碳原子来不及 扩散均匀,含碳量较高,因而形成高碳马氏体, 其硬度达 Hm 800 以上。原铁素体区域,由 于时间太短,只有靠近珠光体的那一部分铁 素体转变为奥氏体,而其余大部分被残留下 来未发生转变,冷却后形成低碳马氏体和残 留铁素体。我们测量过马氏体和铁素体交界 处的硬度为 Hm 400~500,而淬火区未发生 相变的铁素体块的硬度只有 Hm 150~250, 图7(b)中五个硬度压痕说明了这一点。

从试验结果来看,当钢中含碳量小于 0.3%时,原始晶粒度对激光淬火硬化影响 很大,原始晶粒越细小,奥氏体化速度越快,组 织和硬度分布愈均匀;晶粒粗大的原始组织 不能得到均匀的淬火层,马氏体在淬火层中 呈岛状分布。含碳量大于0.35%以上的钢 由于铁素体的数量相对减少,晶粒度对硬度 的影响也相应减小。由此可见,对于低碳钢, 为了获得理想的淬火效果,必须对需要处理 的零件提出晶粒度的要求。

我们还对 T8A、45 钢和 10 钢的淬火组 织进行了回火处理,发现碳素钢激光淬火与 常规淬火加回火后的硬度基本相同,碳素钢 激光淬火零件的抗回火性并不优越。

对试样厚度造成的影响也进行了研究, 发现各种不同钢材都有各自的临界厚度值, 试样厚度小于它时,钢材的自冷速度会低于 其临界冷却速度,影响激光淬火的效果。

三、结 论

一般激光淬火较常规淬火提高硬度
15~20%,特别是常规热处理难于淬火的低碳钢,硬度提高的幅度较大。

2. 在研究的几种钢中,淬火组织为马氏体,虽然放大 3000×或 5000×,但马氏体的 形态仍很细小。

3. 在亚共析钢的不完全淬火区看到一

(上接第758页)

表4 不同扫描速度的冷却速度

扫描速度 V(厘米/秒)	<i>∆</i> Î (°C)	<u>⊿î</u> (秒)	冷却速度 (°C/秒)
1.3	566	0.1538	3679
1.6	499	0.1246	3968
2.0	459	0.1000	4590
2.4	424	0.0833	5088

大于加热速度。无论是加热速度还是冷却速 度都是常规热处理方法无法达到的,尤其是 冷却速度,它较常规热处理淬火工艺高一个 数量级。从图6也可知道,当α变小时金属 表面温度要增高,若超过熔点金属表面要熔 化,这是工艺规范不允许的。所以在实际应 用中若激光器输出功率足够大,则尽量使扫 •764• 些异常现象:①原珠光体转变为马氏体,铁素体未发生相变,还是原来的硬度,马氏体呈岛状分布。②原珠光体区在加热过程中奥氏体化很不充分,有相当数量的残余碳化物没有溶入奥氏体,以致在淬火区还显示珠光体层片状痕迹。③激光淬火的热循环过程非常迅速。

4. 当含碳量小于 0.3% 时, 原始晶粒度 对激光淬火硬化有很大影响, 只有当晶粒度 小于 7 级时, 才能获得理想的淬火效果。

参考文献

- [1] 《激光热处理译文集》,湖南省机械局技术情报中心站,1980。
- [2] 《激光热处理专题译文集》,北京市机电研究院, 1980,8。
- [3] 《钢铁热处理》编写组;《钢铁热处理-原理及应用》, 上海科技出版社。
- [4] 河北工学院主编;《金属学与热处理》,机械工业出版 社,1980。
- [5] 铁道科学研究院金属和化学研究所实验室编;《激光 热处理》,国防工业出版社,1978,11。
- [6] John F. Ready; "Industrial Applications of Lasers", New York, Academic Pr., 1978.
- [7] "Application of Lasers in Material Processing", Ed. by E. A. Metzbow, 1979.

描速度快些。

在实验过程中曾得到陆显洁、孙传香、 方慧英、杨开廷、曾跃新、杨克等同志的帮助, 致以谢意。

参考文献

- [1] レーザハンドアッグ,朝仓书屋,1973年。
- [2] Φ. Φ. 沃道瓦托夫等;"激光在工艺中的应用", 机械 工业出版社, 1980年。
- [3] D. T. Swift-Hook, A. E. F. Gick; "Penetration Welding With Lasers", Welding Research Supplement, 1973, 4925.
- [4] Cline H. E., Anthong T. R.; J. Appl. Phys., 1977, 48, No. 9, 3895.
- [5] 川澄博通;"机械と工具",1977,23, No. 3.
- [6] "合金钢**手册"(上**册)第一分册,冶金工业出版社, 1972年.
- [7] 斯米尔诺夫; 高等数学教程, 二卷三分册, p 198~ 199.