中国海灾 第14卷 第4期

微 区 熔 化 法 激 光 切 削 李 力 钧

(湖南大学)

J. Mazumder (University of Illinois ot Urbana-Champaign)

提要:提出一种应用激光切削加工的新途径:将激光束会聚成光带,用以加热、 熔化余量和零件分界面的微区,同时用工具剥离已分离的切屑,分析和初步试验证明 了这种激光切削方法的可行性。其切削力小,刀具磨损小,激光能量使用经济。

Laser stock-removing by localized melting

(Hunan University, Changsa) (University of Illnois at Urbana-Champaign, USA)

J. Masumder

**Abstract**: A new stock-removing process using a laser beam is proposed. In this process, a laser beam focused into a light strip is used to melt the localized area at the interface between the material to be removed and the workpiece. The scraps due to melting is removed by a striping tool. The analysis and preliminary experiments proved the feasibility of the method. It has small cutting force and is free from wear and economic in laser energy usage.

-、引 言

Li Lijun

传统的切削加工方法有一定的局限性。 它首先是一个机械过程,整个切削过程存在 着很大的切削力。即使切削普通炭素结构 钢,单位切削面积上的切削力也达2000 N/ mm<sup>2</sup>。在此切削力的作用下,将导致工艺系 统发生变形、颤震,影响加工精度。切削力所 做的功几乎全部变为热能,导致切削区的局 部高温。切削刀具在高温下受到大的切削力 的作用而磨损、失效。

为了解决这个问题,人们在探求新的加

工方法。其中,激光技术是很有吸引力的。美国南加州大学激光研究中心的 S. M. Copley 教授和 M. Bass 教授研究了两种工艺:激光 辅助切削和激光切削。前者用聚焦激光束照 射切削刀具前方的被切材料,使它受热软化, 从而减少切削力;后者以聚焦后的激光束直 接加热、气化全部余量。这种工艺的主要问 题在于能量利用不经济,用激光加热或气化 全部余量需要大量的激光能量。在激光辅助 切削工艺中,被切材料在低温下对激光的低 吸收系数使得能量消耗问题变得更加突出。

为了探索有效地利用激光于切削加工的 收稿日期: 1985年12月7日。

. 244 .

途径,作者在美国伊利诺衣州立大学激光实 验室进行了微区熔化法激光切削的试验研 究<sup>11</sup>。

二、基本设想

切削加工的目的在于把毛坯上不需要的 材料(余量)从有用的部分(零件)上分离。去 除。为达此目的,不一定要像传统切削加工 方法那样使全部余量发生强烈的塑性变形, 也不一定需要像激光辅助切削和激光切削那 样加热、熔化以至气化全部余量。如果能够 加热余量和零件交界面的微区, 切削过程就 会变得容易。如能熔化这个交界面的微区, 就易于把二者加以分离。激光能够实现这 个要求。为了连续地进行切削,还需随着工 件的运动,剥离已经分离了的切屑,使余量和 零件的分界面始终暴露在激光束的作用之 下。为此,一个可能的办法是采用一个用刀 具材料做的剥离工具,它远离余量和零件的 分界面,以剥离分离了的切屑,激光束则通过 它的下方加热分界面的微区,如图1所示。



图1 激光切削示意图

TEM<sub>60</sub>·基模激光束经无像差物镜聚焦 后焦面上的光斑直径为 $D=1.22\lambda f/d^{521}$ 。d为入射激光束直径, f 为聚焦物镜的焦距,  $\lambda$ 为光波波长。d/f 愈大,则光带愈窄。但d/f近似于以弧度值表示的聚焦激光束的会聚 角。此会聚角越小,则为敞开光路所必须的 切屑弯曲程度越小,切削力越小,光轴与切削 运动方向间的夹角也愈小。故d/f应取一适 中的值。在本试验中取d/f=1/3,会聚角约 19°,则  $D\approx3.8\lambda_o$  对于光带的另一个重要要求是它的能量 分布。对于直角自由切削,沿着光带长度方 向应有近似均匀的能量分布。

## 三、激光切削的模拟

考虑直角自由切削情况,光带垂直于工件运动方向,切屑下表面和零件已加工表面间的楔角应略大于光束会聚角,取为20°。会聚激光束的焦平面通过楔角尖点,能量呈高斯分布的光带宽度的中心和尖点重合。

所述情况下的热传导可近似为两维问题,在连续切削过程中达到准稳定状态。对运动着的工件和切屑,可列出热传导方程:  $V(\partial T/\partial x) - \alpha [(\partial^2 T/\partial x^2) + (\partial^2 T/\partial y^2)] = 0$ 式中V为切削速度,  $\alpha$ 是工件材料的热扩散率,直角座标系  $\alpha$  座标与速度V方向重合。

将上面的方程化为有限差分的形式,用 Gauss-Seidel 法来解温度场。作为边界条件 的切屑下表面和零件已加工表面温度梯度由 傅里叶热传导定律确定,表面的热通量等于 单位时间单位面积吸收的激光能量。

一旦切削下表面和零件已加工表面交线 处的温度达到被切材料的熔点,激光切削过



程得以进行,与此相应的激光功率即为激光 切削所需激光功率。对不锈钢,Inconel 镍基 合金和 Ti-6AL-4V 钛合金三种工件材料计 算了主要参数间的相互关系。对不同的光带 宽度 D 和工件材料,激光切削所需单位 光 带长度的激光功率 P 与切削速度 V 的关系 如图 2 所示,它给出了在理想情况下激光切 削所能达到的切削用量。激光切削这三种材 料所需功率相近,这是因为尽管它们的机械 性能很不相同,但热物理特性(热扩散率)相 近,而激光切削主要是一个热作用过程。激 光切削所需功率与光带宽度关系极大。为有 效地利用激光能量,光带宽度应该尽量小。

## 四、试验结果和分析

实验用的激光器是 AVCO 10 kW 连续 波 CO₂ 激光器。聚焦物镜由两个 KCl 柱面 镜组成,分别在两个互相垂直的平面内会聚 穿过遮光板的光束。采用这个简单的光学系 统,可以获得长 1.4 mm、宽 0.25 mm 的光 带。光学系统如图 3 所示。

激光器的环形输出不可能被聚焦为一条 窄细光带,因而采用遮光板只让部分输出光 返过并加以利用。通过遮光板的光能为总能 量的百分之五,单位光带长度的功率为357 W/mm。剥离工具采用Si-Al-O-N陶瓷刀 片。工件材料为不锈钢304和镍基合金 Inconel 718板,板厚为0.8mm,此即切削宽 度,未变形切削厚度为1.5至2.0mm。试件 端部用机械方法开有缺口,使剥离工具进入



剥离切屑状态,以便开始激光切削过程。

对于 304 不锈钢 和 Inconel 718 镍基合 金,试验得到的切削速度分别为25mm/s和 22mm/s。根据单位光带长度激光功率为 357 W/mm、光带宽度为 0.25 mm 的条件, 激光切削不锈钢和 Inconel 的切削速度应分 别为74mm/s和92mm/s。造成理论值和 实际切削速度之间的差别的主要原因是在切 屑的下表面与零件已加工表面的交点附近形 成了熔池, 激光只能通过这个熔池来间接加 热切屑和零件的分界面,从而使热量散布到 一个较大的区域,降低了激光切削过程的效 率。在激光切削过程中,在此交点附近形成 熔池可能是不可避免的。但计算表明, 熔池 可随光带变窄而减小。 在本试验中, 光带宽 度大至0.25mm, 形成一个相当大的熔池。 对切削过程的影响就很显著。



还进行了控制力激光切削试验。用垂锤 牵引导轨和工件,而不用马达驱动。在前述 切削用量下(0.8 mm 切削宽度、1.5 至 2.0 mm 未变形切削厚度),切削力小于180 N, 相对传统切削加工,这个力小到可以忽略。图 4 为已加工试件的照片,其精度、表面粗糙度 和热影响区尺寸与光带宽度在同一数量级。

[1] Lijun Li, J. Mazumder; "Proceeding of 84' International Congress on the Application of Lasers and Electro Optics", Nov. 1984.

文

[2] 川澄博通; «机械と工具», 1981, 25, 6.