Fe-C 合金膜光纤腐蚀传感器传感规律研究*

李威,闫磊朋

(中国矿业大学 机电工程学院,江苏 徐州 221008)

摘 要:利用 PVD 溅射镀以及 PVD 与电镀复合两种方法在光纤纤芯上制备了不同厚度的 Fe-C 合金膜,对其进行 X-射线衍射分析,所制膜层晶体结构类型与普通碳钢基本一致.通过将镀膜光纤 放入不同浓度的 HNO3 溶液中以及埋入混凝土结构中,进行了腐蚀实验.结果表明:在低浓度的腐蚀溶液中,不同厚度的 Fe-C 合金膜会从外到内被均匀地腐蚀掉,输出光功率会在腐蚀末期有一个 急剧的增大现象;在高浓度的腐蚀溶液中,Fe-C 合金膜会在各个局部产生裂纹,膜层被一块一块地腐蚀掉;输出光功率整体趋势增大,但并没有特别急剧的增大现象;混凝土试块中的腐蚀实验中,输出光功率的变化复杂多变,但整体趋势还是一个增大的过程.

文章编号:1004-4213(2009)08-2029-6

0 引言

在光纤纤芯上制备金属腐蚀敏感膜的光纤腐蚀 传感器近年来受到了人们的广泛关注. M. W. Woodruff等人^[1]和 P. Rutherford等人^[2-3]分别采用 PVD法将 Al 沉积在纤芯上形成包层监测飞机用 Al 材在海洋环境下的腐蚀. 黎学明等人^[4-5]通过在纤芯 上制备 Fe-C 合金膜来监测混凝土结构中钢筋的腐蚀 情况. 此外, M. Benounis 等人^[6]、董飒英等人^[7-8]也通 过在纤芯上制备不同的金属膜对此种传感器进行了 大量的研究,得到了一些初步的传感规律.

由于各种钢铁结构在现实中应用广泛,如混凝 土结构中的钢筋,大量埋地金属管道等.因此,对 Fe-C 合金膜光纤腐蚀传感器进行研究相对其他金 属膜显得更有意义.从目前的研究来看,多种纤芯上 制备 Fe-C 合金膜的方法已先后被尝试,并对这些方 法进行了比较分析,得出了很多有价值的结论;但之 后对镀膜光纤进行的腐蚀实验,目前的实验进行得 不够深入、实验设计思路也比较单一,所以一直没能 找到传感器很准确的传感规律.为此,本文通过大量 不同的腐蚀实验来找出传感器在各种不同腐蚀环境 中更为准确的传感规律.

1 实验方案及 Fe-C 合金膜的制备

1.1 实验方案的制定

传感器的传感规律(即输出光功率随腐蚀情况的 变化规律)与传感器所处的腐蚀环境有很大关系.比 如在液体腐蚀环境或大气环境中,纤芯周围是单一的 液体或空气,腐蚀产物很容易脱离光纤进入液体或大 气中,不会再对光纤内的传输光产生影响.这样纤芯 周围就逐渐充满折射率较低的液体或空气,使得对传 感器传感规律的研究相对比较容易.但传感器若处在 土壤或混凝土环境中,由于环境的密实性,纤芯周围 的各种介质以及腐蚀产物不易脱离纤芯,而是随机地 堆积在纤芯周围,并对纤芯内传输的光造成很大的影 响,很有可能使输出光功率出现无规律的变化.因此, 在不同腐蚀环境中,传感器的传感规律势必有很大不 同,应该针对不同腐蚀环境进行不同的腐蚀实验.

目前对于传感器传感特性的实验研究,主要集中 在了腐蚀溶液实验,针对其他腐蚀环境进行的腐蚀实 验还很少.对于腐蚀溶液实验的研究仅仅是观察输出 光功率随时间的变化情况,过程中并没有对膜层的具 体腐蚀情况进行深入地观察分析.另外,实验以时间 为横坐标记录输出光功率的变化显得意义不大,因为 在实际中,处于不同液体腐蚀环境中的金属体腐蚀速 度势必不同.很明显,如果腐蚀速度不同,则以时间为 横坐标就没什么意义,那么观察光功率随时间的变化 就只能得到光功率的一个大致变化情况,并不能精确 找出传感器的传感规律.

根据这些研究现状,本文的实验方案确定为:在 纤芯上制作不同厚度的Fe-C合金膜,并分别在不同 浓度的腐蚀溶液中以及混凝土试块中进行腐蚀实 验.进行腐蚀溶液实验时,过程中要通过扫描电镜观 察膜层的腐蚀情况,而且是以膜层被腐蚀掉的百分 比作为横坐标来记录输出光功率的变化.

1.2 制膜方法的选取

对于纤芯上制备 Fe-C 合金膜的方法,通过 PVD溅射法可以在纤芯表面直接沉积上 Fe-C 合

^{*}江苏省自然科学基金(BK2006037)资助

Tel:0516-83590798 收稿日期:2008-05-29

Email:liweicumt@163.com 修回日期:2008-09-11

金,但效率偏低,且时间太久的话膜层存在一定的氧 化现象.因此,对于厚度较大的 Fe-C 合金膜不适于 用这种方法.从目前的研究来看,电镀法对于沉积较 厚的 Fe-C 合金膜可行性较高,但需要先制备中间金 属层以金属化纤芯表面,而此中间层若为其他金属 的话,势必对传感规律带来负面影响^[9].本文实验的 制膜方法确定为:对于薄的($<3 \mu$ m)Fe-C 合金膜用 PVD 溅射法直接制备;对大于 3 μ m 的 Fe-C 合金 膜,则先 PVD 溅射,然后电镀复合.

1.3 Fe-C 合金膜的制备

以普通 20 号碳钢为靶材进行 PVD 溅射,仪器为: SBC-2 型多功能样品表面处理机/北京中科科仪技术 发展 在有限责任公司.电流:5 mA 左右;电压: 3 000 V~5 000 V.工艺流程为:62.5/125 m 标准多模 通信光纤,选取上面约 15 mm 的长度去掉其涂覆层(刀 笔去除)和包层(HF 酸去除,过程中需用扫描电镜观察 保证准确去除掉包层)—水洗—除油(浓肥皂水浸泡 10 min)—水洗—无水乙醇擦拭—干燥—PVD 溅射.

溅射 2 次,每次 90 min 左右,通过扫描电镜观察纤 芯横截面(S-3000 N型扫描电子显微镜/日本日立),测 得膜层厚度约为 1 m,如图 1. 之后通过电镀(电镀工艺 条件参照文献[10])获得厚度约为 6.4 m 的 Fe-C 合金 膜(包括 PVD 制备的 1 m),电镀参量为:电流密度 $i = 5 \text{ mA/cm}^2$,电镀 10 min,然后调大 $i = 10 \text{ mA/cm}^2$,



图1 镀膜纤芯的横截面

Fig. 1 Section morphology of fiber core covered with Fe-C alloy film



(a)Electroplating



(b)PVD sputtering

图 2 镀有 Fe-C 合金膜的纤芯表面形貌

Fig. 2 Surface morphology of fiber core covered with Fe-C alloy film

电镀 60 min,放大四百倍的表面形貌如图 2(a). 溅射 4次,每次 90 min 左右,扫描电镜测得厚度约为 2.1 μm,放大四百倍的表面形貌如图 2(b).

从图 1 及图 2(b)中可以看到,PVD 溅射镀制备的 Fe-C 合金膜在纤芯周围厚度分布均匀,表面光滑一致,膜层质量较好.从图 2(a)中可以看到,电镀制备的 Fe-C 合金膜表面不够光滑均匀,这应该是电镀过程中,纤芯表面电流分布不均匀造成的.

此外,无论是溅射还是电镀,除在纤芯上进行 外,也同时在平板玻璃上进行制备,以便进行 X-射 线衍射分析,仪器为:D/Max-3B 型 X-射线衍射仪/ 日本理学(Rigaku)公司,参量为:Cu 靶,35 kV, 30 mA,连续扫描,扫描速度 3°/min,采样间隔 0.02°.衍射分析结果如图 3.





从图 3 可以看到,电镀和 PVD 溅射镀制备的 Fe-C 合金膜的衍射峰位置与 20 号碳钢是一致的,这说明 两种方法制备的 Fe-C 合金膜都形成了晶体结构,且 与 20 号碳钢的晶体类型基本一致.不过通过 PVD 溅射制备的 Fe-C 合金膜衍射峰强度明显很弱,这主 要是 PVD 膜太薄造成的.

2 腐蚀实验

2.1 10%HNO3 溶液腐蚀实验

分别把镀有 2.1 m 厚和 6.4 m 厚 Fe-C 合金膜的 光纤放入10%HNO。溶液中进行腐蚀实验,光纤两端 通过光纤连接头分别连接上激光光源(JW3101型单 波长 1310 nm 光源(DFB 激光器)/上海瀚宇光纤通信 技术有限公司)与光功率计(JW3206 型智能型光功率 计/上海瀚宇光纤通信技术有限公司),记录输出光功 率随膜层腐蚀百分比的变化情况.由于腐蚀过程中很 难准确地测出各个时刻膜层被腐蚀掉的百分比,因 此,实验中是先把一条其上的 Fe-C 合金膜层厚度已 知(扫描电镜测量)的光纤放入 10% HNO。溶液中进 行腐蚀. 记录从开始到 Fe-C 合金膜被完全腐蚀掉完 花费的总时间,在假设腐蚀速度恒定的前提下,就可 以算出合金膜在10%HNO3 溶液中的腐蚀速度,进而 能够得出在10%HNO3溶液中不同厚度的Fe-C合金 膜在各个时刻被腐蚀掉的百分比. 多组的实验结果表 明,实验过程的重现性良好,图4为两种厚度Fe-C合 金膜的一组腐蚀实验结果.



图 4 输出光功率随 Fe-C 合金膜腐蚀程度的变化(10%HNO₈) Fig. 4 Variation of the light output power along percentage of Fe-C alloy film corroded(10%HNO₈)

由图 4 可以看到,2.1 m 厚 Fe-C 合金膜被腐蚀 掉约 55%的时候(膜层厚度约剩 0.9 m)光功率开始 急剧增大,随后有段平稳期,在约 75%(膜层厚度约 剩 5 m)又开始增大;6.4 m 厚 Fe-C 合金膜在约 85%处(膜层厚度约剩 9.5 m)开始急剧增大,在约 92%处增大特别急剧.这些输出光功率的变化情况 类似于之前学者的研究结果,也符合此种传感器的 传感原理.即开始时,由于金属的折射率较高,在纤 芯和金属膜交界处不满足光的全反射条件,因此,传 输光被大量吸收,光功率很低.随着金属膜在腐蚀溶 液中均匀地被腐蚀掉,当腐蚀到某种程度的时候(金 属膜所剩厚度小于光波波长的时候),金属膜对光的 吸收能力瞬间大为减弱,输出光功率将急剧增大.

2.2 30%HNO3 溶液腐蚀实验

同前面的方法,先计算出 Fe-C 合金膜在 30% HNO3 溶液中的腐蚀速度,然后可得到 30% HNO3 溶液中不同厚度 Fe-C 合金膜在各个时刻被腐蚀掉的百分比.图 5 为一组腐蚀实验结果.





从图 5 中可以看到,无论是 2.1 m 或是 6.4 m 厚 Fe-C 合金膜,腐蚀过程中输出光功率并没有明显 的急剧增大的现象,这与之前的分析不符,看来随着 HNO。溶液浓度的增高,金属膜腐蚀行为发生了变 化.为此,通过扫描电镜对腐蚀过程中的镀膜纤芯进 行了观察,如图 6、图 7.







(b) State II



从图 6 中可以看到,通过 PVD 溅射镀制备的 2.1 m 厚 Fe-C 合金膜在 30% HNO3 溶液中并不是 膜层从外到内均匀被腐蚀掉,而是腐蚀溶液使金属 膜上各个局部产生裂纹,裂纹扩张使膜层一块一块 地脱落下来.图7中,6.4m厚Fe-C合金膜也不是 从外到内均匀地腐蚀,而是类似于点蚀,在各个局部 膜层一块一块地脱离下来.不过可以看到,6.4 mFe-C 合金膜内外有个明显的交界面,很明显,这是电镀 膜与 PVD 溅射膜的交界面,腐蚀最初先造成电镀 上去的 Fe-C 合金从 1 m 的 PVD 膜上脱落,露出的 1 mPVD 膜就会像 2.1 m 厚的 PVD 膜一样一块块 地从纤芯上腐蚀下来,这说明 PVD 溅射法制备的 Fe-C 合金膜与在其上进一步电镀法制备的 Fe-C 合 金膜之间的结合力有待于进一步提高.可以看到,以 上的腐蚀行为使得金属膜不会在瞬间减少对传输光 的吸收作用,而是随着一步步地脱离纤芯,对光的吸 收作用逐步减弱,这就解释了图5中输出光功率没 有出现显著的急剧增大现象.所以,腐蚀溶液浓度的 高低对腐蚀行为有很大的影响.



图 7 6.4 m 厚 Fe-C 合金膜腐蚀过程中的表面形貌 Fig. 7 Surface morphology of 6.4 m Fe-C alloy film in corrosion process

2.3 混凝土试块中的腐蚀实验

根据前面的分析可知,传感器在腐蚀溶液环境 中表现出的传感规律势必会与在混凝土环境中有很 大不同.因此,很有必要针对混凝土环境进行腐蚀实 验.首先制作了混凝土试块,如图 8.试块由沙子及 水泥混合而成,并没有放入石子.一个原因是试块太 小,另一个主要原因在前文已经有所分析,即制作试 块主要是给 Fe-C 合金膜周围一个封闭密实的环境 以区别于液体腐蚀环境,加不加石子不可能对传感 器的传感特性造成影响.



图 8 镀膜光纤埋入混凝土试块 Fig. 8 Concrete block with metallized fiber in it

图 8 中,镀有 6.4 mFe-C 合金膜的光纤已埋入 其中,通过两端的光纤连接头连接上光源和光功率 计进行腐蚀实验.为了加速实验过程,制作过程中在 试块的中间插入一根塑料管,管子的下端正好接触 到埋入的 Fe-C 合金膜,这样就可以通过这个塑料管 把腐蚀溶液注入到 Fe-C 合金膜附近,加速合金膜在 试块中的腐蚀速度.另外,在混凝土试块中,由于膜 层周围环境复杂,塑料管中注入的腐蚀溶液也不可 能均匀地接触到整个 Fe-C 合金膜,腐蚀过程就不会 均匀、恒速.因此,实验中,不再以 Fe-C 合金膜被腐 蚀掉的百分比为横坐标记录输出光功率的变化,而 是以腐蚀时间为横坐标记录光功率的变化情况.实 验时,把 15% HNO。 注入到塑料管中,并始终维持 管中硝酸溶液的量.图 9 为两个试块的实验结果.



图 9 混凝土试块中输出光功率随 Fe-C 合金膜腐蚀时间 的变化

Fig. 9 Variation of the light output power along the corroding time

从图 9 中的实验结果可以看到,整个腐蚀过程 非常缓慢,两个混凝土试块实验共进行了 10 天.在 之前的腐蚀溶液实验中,不同镀膜光纤的输出光功 率的变化规律虽然存在一定差异,但总体上还是有 规律可循,特别是光功率最终上升到的高度基本差 别不大.但在混凝土试块中,可以看到,两个传感器 表现出来的光功率的变化差别很大.图 9(a)中,光 功率直到第4天才开始有较为明显的增大,到第 10 天时,光功率也仅从 1.7 W 上升到 6.2 μW 左右;图 9(b)中,光功率从第2天开始增大,10天内,从 2.1W上升到了接近8.7W.另外可以看到,和腐蚀溶 液中光功率始终增大不同,混凝土试块中,在一些时 刻光功率有下降的现象.图9(b)中,在第9天,输出光 功率还有一段急剧增大的现象.这些现象的产生主要 是由于膜层周围的各种介质和腐蚀产物随机地堆积 以及对传输光无规律的吸收作用导致.

3 结论

首先本文通过传感器在 HNO。溶液中的腐蚀 实验,初步得出了传感器在液体腐蚀环境中输出光 功率随腐蚀进程的变化规律:1)在低浓度的腐蚀溶 液中,不同厚度的 Fe-C 合金膜会从外到内被均匀地 腐蚀掉,输出光功率会在腐蚀末期有一个急剧的增 大现象;2)在高浓度的腐蚀溶液中,Fe-C 合金膜将 发生类似于点蚀的腐蚀行为,金属膜会在各个局部 产生裂纹,并随着裂纹的扩张,膜层被一块一块地腐 蚀掉.厚度较小的膜层可能从纤芯上直接脱离下来, 而厚度较大的膜层可能会从某一结合力较弱的交界 面处脱落.输出光功率的规律性不强,整体趋势增 大,但并没有特别急剧的增大现象.

其次,通过传感器在混凝土试块中的腐蚀实验 可以看到,在混凝土环境中,输出光功率随腐蚀进程 的变化规律不明显,不同光纤之间的光功率变化差 异比较大,实验结果的重现性不好.不过应当看到, 虽然实验过程中,输出光功率的变化复杂多变,但整 体趋势还是一个增大的过程,如果能继续进行大量 实验并开拓新的研究思路,最终弄清 Fe-C 合金膜光 纤腐蚀传感器在混凝土结构中的传感规律还是存在 着很大的可能性.

参考文献

- WOODRUFF M W, SIRKIS J S Corrosion sensing of aluminum using optical fiber[C]. SPIE, 1994, 2191:511-515.
- [2] RUTHERFORD P, IKEGAMI R, SHRADER J. Novel NDE

fiber optic corrosion sensor[C]. SPIE, 1996, 2718:158-169.

- [3] RUTHERFORD. P, IKEGAMI. R, SHRADER J. Aluminum alloy clad fiber optic corrosion sensor[C]. SPIE, 1997, 3042: 248~259.
- [4] LI X M, CHEN W M, HUANG Z Q, et al. Fiber Optic Corrosion Sensor Fabricated by Electrochemical method[C]. SPIE, 1998, 3330:18-20.
- [5] LI Xue-ming, CHEN Wei-min, HUANG-ZONGQING, et al. A new type of fiber optic corrosion sensor[J]. Chinese journal of sensors and actuators, 1999, 12(3):176-180.
 黎学明,陈伟民,黄宗卿,等. 一种新型光纤腐蚀传感器[J]. 传感技术学报, 1999, 12(3):176-180.
- [6] BENOUNIS M, JAFFREZIC-RENAULT N. Elaboration of an optical fibre corrosion sensor for aircraft applications [J]. Sensors and Actuators B, 2004, 100:1-8.
- [7] DONG. Sing, LIAO. Yaiao, ZHANG Min. Effects of chemical modification on fusion splicing of optical fiber and preparation of fiber corrosion sensor[C]. SPIE, 2004, 5579:213-220.
- [8] DONG Saing., LIAO Yaiao, TIAN Qian. Study on different preparing methods of the metallized fiber core for optical fiber corrosion sensor[C]. SPIE, 2005, 5634: 627-633.
- [9] CHENWei-min, LI Xue-ming, HUANG Zong-qing, et al. The optic waveguide sensing method for monitoring corrosion of steel in reinforced concrete[J]. Acta Photonica Sinica, 1999, 28(2):360-364.
 陈伟民,黎学明,黄宗卿,等. 钢筋腐蚀监测的光波导传感方法

陈伟氏, 泰子明, 頁示卿, 寺, 附加周蚀监测的无极寻找您方法 原理探索[J]. 光子学报, 1999, **28**(2): 360-364.

- [10] LUO Ya-nan. Fabrication of sensitive film on a carbon steel fiber optics corrosion sensor and study on the sensing capability [D]. Tianjin: Shool of Material Science and Engineering, Tianjin University, 2003.
 維娅楠. 碳钢光纤腐蚀传感器的敏感膜制备及传感特性研究 [D]. 天津:天津大学材料科学与工程学院, 2003.
- LI Xue-ming, WANG Li-chun, YANG Jian-chun, et al. Study on the fiber optic sensing method for monitoring sulfur dioxide in environment [J]. Acta Photonica Sinica, 2008, 37 (1):51-55.

黎学明,王力春,杨建春,等.二氧化硫监测的光纤传感方法研究[J].光子学报,2008,37(1):51-55.

The Sensing Law of Optical Fiber Corrosion Sensor with Fe-C Alloy Film

LI Wei, YAN Lei-peng

(College of Mechanical & Electrical Engineering. China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu 221008, China)

Abstract: By the two methods that PVD sputtering and PVD sputtering associated with electroplating, the different thickness Fe-C alloy films on fiber core were made. X-ray diffraction results show that the Fe-C alloy films have the same crystal structure as ordinary steel. In order to carry on the corrosion experiments, putting the galvanized fiber into different concentration HNO₃ solutions and concrete block respectively. The results show that: In low concentration etching solution, the different thickness Fe-C alloy films can be eroded from outside to inside evenly:, and the output optical power increases suddenly in the corrosion last stage; In highly concentrated etching solution, the Fe-C alloy films produce the crack in many parts, the films are perished piece by piece, and the output optical power increases gradually in the mass; In the corrosion experiment which was made in a concrete block, the change of the output optical power is complicated, but in the whole it is increased.

Key words: Optical fiber corrosion sensor; Fabrication of Fe-C alloy film; Corrosion test; Sensing law



LI Wei was born in 1964. He is a professor of China University of Mining and Technology, and his research, mainly focuses mechantronics control, intelligent instrument, the stray current corrosion monitoring and protecting.